


のとしま水族館の主な地震被害



クラゲ水槽照明設備落下

(展示スペース)



のと海遊回廊天井落下



(事務室)



浸水した事務室廊下
(段ボールが濡れている)



散乱した事務室
(固定電話不通に)



発災当日(1/1)夜のジンベエザメ館の様子
(水位が通常の半分以下に低下)



イルカトレーニングセンター 窓ガラス損傷



ジンベエザメ館の様子
(加水により通常の水位に回復)